

...tu espacio, tu mundo



MANUAL DE LIMPIEZA

PORCELANATOS

Limpieza



- 1 No utilizar ningún tipo de producto corrosivo (ácido) y/o abrasivo (fibra) para la limpieza de los porcelanatos.
- 2 Para la limpieza diaria se recomienda usar productos de limpieza comerciales con ph neutro.
- 3 Ante cualquier duda suspenda la colocación y formule la consulta o el reclamo correspondiente.
- 4 Siempre es mejor asesorarse y controlar que el material sea destinado al uso correcto. Un simple consejo sirve para prevenir errores y una mejor elección.

5 **IMPORTANTE**

Dado que el porcelanico tiene una capa de cera para su proteccion, es importante observar y cumplir los siguientes pasos

- 1.-Instalar,procurando no pisar el porcelanico.
- 2.-Una vez este firme, (despues de 12 horas) procederemos a retirar la cera del mismo.
- 3.-Finalmente se limpia con jabón, o algun desengrasante, material de limpieza, pegazulejo, jabón o desengrasante




Limpieza



■ Mancha con cera, imperceptible a la vista de complicada limpieza.



Limpiar cera con pegazulejo



Limpiar cera con jabón



Pisada sobre el porcelánico sin cera



Pieza sin cera difícil de manchar y de fácil limpieza



Contacto



GERENCIA

Licda. Carolina Mata V.
Gerente

cmata@castel.cr
Tel. (506) 4010.0122
Cel. (506) 8884.4873 / 7105.5781
Fax. (506) 4010.0123

Ing. José Pérez Díaz
Director

jperez@castel.cr
Tel. (506) 4010.0122
Cel. (506) 7105.5769
Fax. (506) 4010.0123
Tel. Internacional: (502) 4948.6361

Fiorella Avendaño
Asistente de Gerencia

ventas@castel.cr
Tel. (506) 4010.0122
Cel. (506) 8425.6002
Fax. (506) 4010.0123

COMERCIAL

Carlos Morales Castro
Agente Comercial

cmorales@castel.cr
Tel. (506) 4010.0122
Cel. (506) 8706.6930
Fax. (506) 4010.0123

Álvaro Sánchez
Agente Comercial

asanchez@castel.cr
Tel. (506) 4010.0122
Cel. (506) 7105.5736
Fax. (506) 4010.0123

Heredia, Costa Rica. Barreal, Ofibodegas. 500 m norte de la Pepsi www.castel.cr

